


普賢岳新登山道「西の風穴」の 付近山側の斜面崩落状況

—平成26年10月と平成27年8・9月の状況比較—

(調査協力:九州大学地震火山観測研究センター、
長崎県山岳連盟、雲仙警察署、小浜消防署、島原消防署、
雲仙地域パークボランティア、自然公園財団)

崩落範囲(山側)



崩落範囲(Google Map)



源頭部

画像©2014 Digital Globe 地図データ©2014ZENRIN


崩落範囲(国見岳山頂より眺望)

2014年10月




崩落範囲(国見岳山頂より眺望)

2015年4月
(その後特に変化なし)



登山道から山側

2014年10月





登山道から山側

2015年9月






登山道から山側（源頭部）

2014年10月



登山道から山側（源頭部）

2015年9月






登山道から山側（源頭部以下）

2014年10月



登山道から山側（源頭部以下）

2015年9月



登山道から山側(源頭部)

2014年10月



2015年8月







登山道から山側(源頭部以下)

2014年10月



2015年8月





登山道






登山道




登山道



登山道から谷側

2014年10月



登山道から谷側

2015年8月

